

Receptor StarFire™ 3000

Notas de distribución de actualización de software del 20-2
2.80S



JOHN DEERE

Nuevas funciones

Actualización de software requerida

A medida que John Deere continúa desarrollando una tecnología nueva, los cambios de red StarFire™ son necesarios para soportar la adición de las nuevas constelaciones de satélite y mejoras adicionales. Esto requiere la introducción de una señal nueva.

Los receptores StarFire™ 3000 y StarFire™ 6000 deben actualizarse a la actualización de software 20-2 para continuar funcionando en la nueva señal. Actualizar todos los receptores antes de febrero 1 de 2021 para evitar cualquier interrupción en la función.

Los receptores StarFire™ iTC no funcionarán en la nueva señal, comenzando el 1 de febrero de 2021, pero continuará funcionando en WAAS, EGNOS o sin diferencial (según la ubicación) hasta aproximadamente el 2026.

Problemas resueltos

El cambio de sentido se muestra incorrectamente en AutoTrac™ integrado de velocidad lenta

Cuando se conduce a velocidades bajas (menos de 0,5 km/h/0.3 mph) y se cambia de sentido de marcha, la pantalla podría no indicar el sentido de marcha correctamente. Esta actualización de software reduce la velocidad mínima de 0,5 km/h a 0,1 km/h para que el sistema pueda determinar el sentido de avance correcto y resolver los problemas de rumbo.

Notas de distribución

Estas son notas de distribución de software para el receptor StarFire™ 3000. Las notas de distribución se pueden encontrar en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.